


Comparação da situação da parede externa da escola em torno das salas de aulas:




Antes



Depois


Comparação da situação da parede externa da parte de trás da escola:









Antes




Depois








As portas antes eram pintadas em outros padrões, agora em um novo:





Padrões Antigos



Padrão Novo

Algumas portas foram trocadas, conforme as imagens abaixo:



Um das novas portas adquiridas

Pintada, adequando ao novo padrão